



SOLLECITAZIONE SAN CESAREO VIVA

**OGGETTO: DISSESTI STRADALI DI VIA DELLA RESISTENZA e VIA FILIPPO
CORRIDONI**

Alla c.a. del Sindaco Sabelli Alessandra
del Consigliere delegato Verginelli Alessandro

e p.c. Al Consiglio Comunale

VISTO

Le numerose segnalazioni ricevute dai cittadini e dagli automobilisti che transitano su via della Resistenza;

PRESO ATTO CHE

- In Via della Resistenza, altezza via del Campo Sportivo, direzione centro cittadino, sono stati posti cartelli di segnalazione per strada dissestata con limite di velocità a 20 km/h;
- La strada è dissestata a causa delle radici degli alberi posizionati sul lato destro della carreggiata che hanno invaso la corsia;
- Il tratto in oggetto è lungo circa 20 metri e posizionato all'inizio della discesa e

pertanto in una condizione di minor visibilità per gli automobilisti;

- Il danneggiamento della sede stradale su via della Resistenza persiste ormai da mesi;
- Prima di tale tratto disconnesso recentemente si è creata una buca pericolosa e l'asfalto si sta sgretolando;
- Sul tratto urbano della stessa via, che ha inizio dopo l'incrocio con via Monte di Casa non esiste marciapiede;

CONSIDERATO CHE

- Transitando sul tratto stradale dissestato si rischia il danneggiamento delle autovetture (pneumatici, sospensioni, ecc.) pur rispettando il limite di velocità imposto;
- Per evitare possibili danneggiamenti dei veicoli gli automobilisti tendono ad invadere la corsia con senso di marcia opposto generando pericolo per se stessi e per gli altri automobilisti;
- La strada è percorsa anche dallo Scuolabus diretto all'Istituto Comprensivo San Cesareo e che lo stesso deve invadere la corsia opposta;
- In caso di improvvisi rallentamenti, attraversamenti pedonali e conseguenti frenate di emergenza le condizioni del manto stradale aumentano inevitabilmente lo spazio di frenata;
- Nel tratto urbano citato, la sicurezza dei pedoni è continuamente a rischio, sia per la velocità con cui tale strada viene percorsa dai veicoli in uscita dal paese, sia a causa delle auto parcheggiate sul lato sinistro, che restringono la carreggiata;

RICORDATO CHE

- La manutenzione del manto stradale è di competenza Città Metropolitana di Roma, in qualità di Ente proprietario della strada;
- Il Comune di San Cesareo con comunicato ufficiale del 25/6/2020 stabiliva il divieto di transito a bici, motocicli, ciclomotori e sidecar e, sempre nel medesimo post, che "Città Metropolitana di Roma si sta adoperando per la risoluzione del problema"
- Per quanto riguarda la sicurezza dei pedoni la competenza è in capo al Comune;

SI SOLLECITA

Il Sindaco e Il Consigliere delegato Trasporti e Viabilità, Alessandro Verginelli, a informare lo scrivente partito su:

1. Le sollecitazioni effettuate nei confronti di Città Metropolitana di Roma al fine di ripristinare la piena efficienza del tratto stradale menzionato
2. I motivi che rallentano l'opera di ripristino del manto stradale da parte di Città Metropolitana
3. Per quale motivo non sono state adottate misure di sicurezza atte ad evitare l'occupazione della corsia a senso di marcia opposto da parte dei veicoli che percorrono il tratto di strada danneggiato
4. Quali sono gli interventi che il comune intende mettere in atto per mettere in sicurezza i pedoni che percorrono il tratto urbano di via della Resistenza.

Si chiede, altresì al Sindaco e al Consigliere delegato Trasporti e Viabilità, Alessandro Verginelli, se sono stati sollecitati gli enti preposti per intervenire quanto prima al ripristino del manto stradale anche su via Filippo Corridoni.

San Cesareo, 23 novembre 2020



Il segretario di San Cesareo Viva
Stefano Sabbatucci

segreteria@pec.sancesareoviva.it